

“Загородчук”



А К Т

обстеження нежитлового приміщення на пл.Ринок 13
загальною площею 43,0 м.кв. п.Макар В.Є.

«16 » липня 2019р.

Комісія в складі:

Начальник відділу ОВОКС УОІС- Хандин О.В.
Провідний спеціаліст ОВОКС УОІС- Глинка С.А.
Головний спеціаліст контрольно-інвентаризаційного відділу
УКВ ДЕР ЛМР- Колодчак Л.
Депутат ЛМР Постійної комісії з питань комунальної власності -Ворко Т.
Депутат ЛМР Постійної комісії з питань комунальної власності –
Р.Грицевич
Головний інженер ЛКП «Старий Львів» - Валігурда Л.В.
Майстер дільниці ЛКП «Старий Львів» -Зарицька Н.М.

Комісія провела обстеження нежитлового приміщення першого поверху в будинку №13 на пл. Ринок, загальною площею 43.0 м.кв. п.Макар В.Є. В результаті обстеження встановлено наступне:

Стіни,перегородки цегляні ,оштукатурені та побілені.

Стеля- оштукатурена,побілена із улаштуванням каркасу підвісних стель з металевими профілями.

Підлога – старі плити замінені на нові керамічні глазуровані.

Вікна замінені на металопластикові, оскільки зі слів п.Макар В.Є. старі вікна порозсихались та перекосились, які не піддавались реставрації.

Двері – в приміщенні санвузла замінені на нові.

Система електропостачання- вимикачі,розетки, освітлювальні прилади замінені на нові, оскільки в даному приміщенні розміщена перукарня.

Система опалення - електрична.

В даному приміщенні перепланування та переобладнання відсутні, втручання в несучі стіни,перекриття немає.

Дані ремонтні роботи п.Макар В.Є. провела за власні кошти.

Підписи:

О.Хандин
С.Глинка
Л.Колодчак
Т.Ворко
Р.Грицевич
Л.Валігурда
Н.Зарицька